SCHEDA DI RILEVAMENTO COLORI	**COMUNE DI VALFENERA**	VIA SCANAGATTI N°7	SCHEDA N°22

TABELLA DELLA DISTRIBUZIONE DEI COLORI RISPETTO AGLI ELEMENTI DELLA FACCIATA

DATI SUI COLORI RILEVATI			EL. GEN		ELEMENTI ORIZZONTALI												EL. MISTI		EL. VERTICALI						ELEMENTI RIQUADRATO DI RIQUADRATURA																				EL. NON ARCH.							ALTRI	
					FASCE								CORNICIONE																																									
TAVOLOZZA	CODICE CATALOGO MUNSELL	CAMPIONATURA	FONDO FACCIATA	RILIEVI/RISALTI (N GENERALE)	ZOCCOLO	BASAMENTO	FASCIA MARCAPIANO	FASCIA DAVANZALE	FASCIA SOTTOFINESTRA	FASCIA SOTTOFRONTONE	FASCIA SOTTOCORNICIONE	CORNICIONE	ARCHITRAVE	FREGIO (FONDO)/METOPA	FREGIO (ORNATO)	CORNICE	TRIGLIFO/MODIGLIONE	TIMPANO FRONTONE (FONDO)	TIMPANO FRONTONE (RILIEVO)	BUGNATO VERTICALE-ANTERIDE	LESENA	COLONNA-PILASTRO	CAPITELLO	BASE	IMOSCAPO	CORNICE FINESTRA	PANNELLO SOTTOFINESTRA	FRONTONE FINESTRA	ORNATO (CONCHIGLIA ECC.)	TIMPANO FRONTONE FINESTRA	DAVANZALE FINESTRA	FINESTRA	PERSIANA	INFERRIATA	PORTA-PORTONE	LASTRA BALCONE	RINGHIERA/BALAUSTRA	PANNELLO (BUGNATO/LISCIO)	DECORAZIONE ARCHITETTONICA	CORNICE DECORAZIONE	NICCHIA	SFONDATO/RINCASSO	STATUA/DECORAZIONE FIG.	DIPINTO FIGURATIVO	MERIDIANA	INSEGNA	STEMMA	TARGA VIA	N°CIVICO		
I	II	III	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		
	7.5YR 7/8		1 b																																															
	GRONDA LEGNO											6 e																																							
	3/5G																														6 e	6 e		6 e																	
	PIETRA LUSERNA																													3																					
	MURATURA				4																																													

ELEMENTI RELATIVI ALL'INTERA FACCIATA

■ FACCIATA VERSO VIA □ FACCIATA LATERALE □ FACCIATA CORTILE □ ALTRI	■ NORD □ SUD □ EST □ OVEST	■ STORICA □ RECENTE

L'edificio è a due piani con destinazione residenziale. Ha mantenuto l'impianto planimetrico del catasto napoleonico

Caratteristiche della facciata
Intonacata , con tinteggiatura originale in cattivo stato di conservazione

Rivestimenti esterni
Zoccolo in muratura

Particolari architettonici

Aperture
Finestre in legno di forma rettangolare con persiane lignee , davanzali in pietra.
Portoncino d'ingresso in legno

Gronda
Costituita da manto di copertura in coppi piemontesi su orditura in legno con canali di gronda e pluviali in lamiera , finitura con cornice in legno lambrequin .

Annotazioni
L'edificio presenta fenomeni contenuti di degrado di facciata