SCHEDA DI RILEVAMENTO COLORI	**COMUNE DI VALFENERA**	Via G. Berardi N°	SCHEDA N°28

TABELLA DELLA DISTRIBUZIONE DEI COLORI RISPETTO AGLI ELEMENTI DELLA FACCIATA

DATI SUI COLORI RILEVATI			EL. GEN		ELEMENTI ORIZZONTALI												EL. MISTI		EL. VERTICALI						ELEMENTI RIQUADRATI O DI RIQUADRATURA																				EL. NON ARCH.							ALTRI	
					FASCE							CORNICIONE																																										
TAVOLOZZA	CODICE CATALOGO MUNSELL	CAMPIONATURA	FONDO FACCIATA	RILEVAMENTI (N GENERALE)	ZOCCOLO	BASAMENTO	FASCIAMARCAPIANO	FASCIADAVANZALE	FASCIASOTTOFINESTRA	FASCIASOTTOFRONTONE	FASCIASOTTOCORNICIONE	CORNICIONE	ARCHITRAVE	FREGIO (FONDO)/METOPA	FREGIO (ORNATO)	CORNICE	TRIGLIFO/MODIGLIONE	TIMPANO FRONTONE (FONDO)	TIMPANO FRONTONE (RILIEVO)	BUGNATO VERTICALE-ANTERIDE	LESENA	COLONNA-PILASTRO	CAPITELLO	BASE	IMOSCAPO	CORNICE FINESTRA	PANNELLO SOTTOFINESTRA	FRONTONE FINESTRA	ORNATO (CONCHIGLIA ECC.)	TIMPANO FRONTONE FINESTRA	DAVANZALE FINESTRA	FINESTRA	PERSIANA	INFERRIATA	PORTA-PORTONE	LASTRA BALCONE	RINGHIERA/BALAUSTRA	PANNELLO (BUGNATO/LISCIO)	DECORAZIONE ARCHITETTONICA	CORNICE DECORAZIONE	NICCHIA	SFONDATO/RINCASSO	STATUA/DECORAZIONE FIG.	DIPINTO FIGURATIVO	MERIDIANA	INSEGNA	STEMMA	TARGA VIA	N°CIVICO		
I	II	III	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		
	10YR 8/1		2 d			2 d																																													
	4/N																																	2 3																		
	PIETRA LUSERNA																														3																					
	MURATURA						4																																												
	2.5YR 3/3											6																				6	6		6																

ELEMENTI RELATIVI ALL'INTERA FACCIATA

■ FACCIATA VERSO VIA □ FACCIATA LATERALE □ FACCIATA CORTILE □ ALTRI	□ NORD □ SUD □ EST ■ OVEST	□ STORICA ■ RECENTE

L'edificio è a quattro piani f.t. con destinazione residenziale.
E' stato costruito posteriormente al rilievo planimetrico del catasto napoleonico

Caratteristiche della facciata
Intonacata , con tinteggiatura ed elementi in laterizio, recente in buono stato di conservazione

Rivestimenti esterni
Zoccolo in pietra di Serizzo

Particolari architettonici

Aperture
Finestre in legno di forma rettangolare con persiane lignee con inferriata al p.t. , davanzali in pietra.

Gronda
Manto di copertura in coppi piemontesi su orditura in legno con canali di gronda e pluviali in lamiera di rame.

Annotazioni
L'edificio è di nuova edificazione su sedime storico con perdita dei caratteri originali