SCHEDA DI RILEVAMENTO COLORI	**COMUNE DI VALFENERA**	Via Natale Fiorito N° 5	SCHEDA N°37

TABELLA DELLA DISTRIBUZIONE DEI COLORI RISPETTO AGLI ELEMENTI DELLA FACCIATA

DATI SUI COLORI RILEVATI			EL. GEN		ELEMENTI ORIZZONTALI												EL. MISTI		EL. VERTICALI						ELEMENTI RIQUADRATO DI RIQUADRATURA																				EL. NON ARCH.							ALTRI	
					FASCE							CORNICIONE																																										
TAVOLOZZA	CODICE CATALOGO MUNSELL	CAMPIONATURA	FONDO FACCIATA	RILIEVI/RISALTI (N GENERALE)	ZOCCOLO	BASAMENTO	FASCIA MARCAPIANO	FASCIA DAVANZALE	FASCIA SOTTOFINESTRA	FASCIA SOTTOFRONTONE	FASCIA SOTTOCORNICIONE	CORNICIONE	ARCHITRAVE	FREGIO (FONDO)/METOPA	FREGIO (ORNATO)	CORNICE	TRIGLIFO/MODIGLIONE	TIMPANO FRONTONE (FONDO)	TIMPANO FRONTONE (RILIEVO)	BUGNATO VERTICALE-ANTERIDE	LESENA	COLONNA-PILASTRO	CAPITELLO	BASE	IMOSCAPO	CORNICE FINESTRA	PANNELLO SOTTOFINESTRA	FRONTONE FINESTRA	ORNATO (CONCHIGLIA ECC.)	TIMPANO FRONTONE FINESTRA	DAVANZALE FINESTRA	FINESTRA	PERSIANA	INFERRIATA	PORTA-PORTONE	LASTRA BALCONE	RINGHIERA/BALAUSTRA	PANNELLO (BUGNATO/LISCIO)	DECORAZIONE ARCHITETTONICA	CORNICE DECORAZIONE	NICCHIA	SFONDATO/RINCASSO	STATUA/DECORAZIONE FIG.	DIPINTO FIGURATIVO	MERIDIANA	INSEGNA	STEMMA	TARGA VIA	N°CIVICO		
I	II	III	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		
	2.5Y 8/4		2 p d																																																
	7.5YR 3/1																															1 p e	1 p e		1 p e															
	10R 3/6																																	2 3 e																
	PIETRA LUSERNA					3															3																														
	MURATURA											4																																							

ELEMENTI RELATIVI ALL'INTERA FACCIATA

■ FACCIATA VERSO VIA □ FACCIATA LATERALE □ FACCIATA CORTILE □ ALTRI	■ NORD □ SUD □ EST ■ OVEST	■ STORICA □ RECENTE

L'edificio è a due piani , con destinazione residenziale.
Costruito in data posteriore all'impianto planimetrico del catasto napoleonico

Caratteristiche della facciata
Basamento in pietra di Luserna ad elementi regolari posati ad opus incertum, in buono stato di conservazione
Fondo facciata in intonaco graffiato
Cornicione in muratura .

Rivestimenti esterni
Basamento in pietra di Luserna ad elementi regolari posati ad opus incertum

Particolari architettonici
Anteridi sui lati esterni ; Arco in muratura sul portone con stemma.

Aperture
Finestre in legno di forma rettangolare con persiane lignee di tipologia classica piemontese , davanzali in pietra di Luserna. Finestra al p.t. fuori sagoma .
Portoncino ingresso in legno

Cornicione
In manufatto edilizio in muratura con mensoline , manto di copertura in coppi piemontesi su orditura in legno, canali di gronda e pluviali in lamiera.

Annotazioni
L'edificio presenta trasformazione successive all'impianto .