SCHEDA DI RILEVAMENTO COLORI	**COMUNE DI VALFENERA**	Via Armando Diaz N°10- 11	SCHEDA N°84

TABELLA DELLA DISTRIBUZIONE DEI COLORI RISPETTO AGLI ELEMENTI DELLA FACCIATA

DATI SUI COLORI RILEVATI			EL. GEN		ELEMENTI ORIZZONTALI												EL. MISTI		EL. VERTICALI						ELEMENTI RIQUADRATO DI RIQUADRATURA																						EL. NON ARCH.								ALTRI	
					FASCE							CORNICIONE																																												
TAVOLOZZA	CODICE CATALOGO MUNSELL	CAMPIONATURA	FONDO FACCIATA	RILEVI RISALTI (N GENERALE)	ZOCCOLO	BASAMENTO	FASCIA MARCAPIANO	FASCIA DAVANZALE	FASCIA SOTTOFINESTRA	FASCIA SOTTOFRONTONE	FASCIA SOTTOCORNICIONE	CORNICIONE	ARCHITRAVE	FREGIO (FONDO)/METOPA	FREGIO (ORNATO)	CORNICE	TRIGLIFO/MODIGLIONE	TIMPANO FRONTONE (FONDO)	TIMPANO FRONTONE (RILIEVO)	BUGNATO VERTICALE-ANTERIDE	LESENA	COLONNA-PILASTRO	CAPITELLO	BASE	IMOSCAPO	CORNICE FINESTRA	PANNELLO SOTTOFINESTRA	FRONTONE FINESTRA	ORNATO (CONCHIGLIA ECC.)	TIMPANO FRONTONE FINESTRA	DAVANZALE FINESTRA	FINESTRA	PERSIANA	INFERRIATA	PORTA-PORTONE	LASTRA BALCONE	RINGHIERA/BALAUSTRA	PANNELLO (BUGNATO/LISCIO)	DECORAZIONE ARCHITETTONICA	CORNICE DECORAZIONE	NICCHIA	SFONDATO/RINCASSO	STATUA/DECORAZIONE FIG.	DIPINTO FIGURATIVO	MERIDIANA	INSEGNA	STEMMA	TARGA VIA	N°CIVICO		
I	II	III	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		
	10YR 7/5																															P e	P e		P e																		
	10YR 8/1		2 b																																																	
	GRONDA LEGNO											6																																									
	PIETRA																														3																					

ELEMENTI RELATIVI ALL'INTERA FACCIATA

■ FACCIATA VERSO VIA □ FACCIATA LATERALE □ FACCIATA CORTILE □ ALTRI	■ NORD □ SUD ■ EST □ OVEST	■ STORICA □ RECENTE

L'edificio è a tre piani f.t. con destinazione residenziale
Conserva l'impianto planimetrico del catasto napoleonico

Caratteristiche della faccia
Intonaco grezzo originale in cattivo stato di conservazione

Rivestimenti esterni

Particolari architettonici

Aperture
Serramenti in legno di forma rettangolare con
Ante piene e davanzali in pietra in regolare scansione

Gronda
Manto di copertura in coppi piemontesi su orditura in legno con canali di gronda e pluviali in lamiera di rame

Annotazioni
L'edificio conserva le caratteristiche architettoniche dell'impianto