SCHEDA DI RILEVAMENTO COLORI	**COMUNE DI VALFENERA**	Via Borelli N°24	SCHEDA N°131

TABELLA DELLA DISTRIBUZIONE DEI COLORI RISPETTO AGLI ELEMENTI DELLA FACCIATA

DATI SUI COLORI RILEVATI			EL. GEN		ELEMENTI ORIZZONTALI													EL. MISTI		EL. VERTICALI						ELEMENTI RIQUADRATI O DI RIQUADRATURA																	EL. NON ARCH.							ALTRI	
					FASCE							CORNICIONE																																							
TAVOLOZZA	CODICE CATALOGO MUNSELL	CAMPIONATURA	FONDO FACCIATA	RILIEVI/RISALTI (IN GENERALE)	ZOCCOLO	BASAMENTO	FASCIA MARCAPIANO	FASCIA DAVANZALE	FASCIA SOTTOFINESTRA	FASCIA SOTTOFRONTONE	FASCIA SOTTOCORNICIONE	CORNICIONE	ARCHITRAVE	FREGIO (FONDO)/METOPA	FREGIO (ORNATO)	CORNICE	TRIGLIFO/MODIGLIONE	TIMPANO FRONTONE (FONDO)	TIMPANO FRONTONE (RILIEVO)	BUGNATO VERTICALE-ANTERIDE	LESENA	COLONNA-PILASTRO	CAPITELLO	BASE	IMOSCAPO	CORNICE FINESTRA	PANNELLO SOTTOFINESTRA	FRONTONE FINESTRA	ORNATO (CONCHIGLIA,ECC.)	TIMPANO FRONTONE FINESTRA	DAVANZALE FINESTRA	FINESTRA	PERSIANA	INFERRIATA	PORTA-PORTONE	LASTRA BALCONE	RINGHIERA/BALAUSTRA	PANNELLO (BUGNATO/LISCIO)	DECORAZIONE ARCHITETTONICA	CORNICE DECORAZIONE	NICCHIA	SFONDATO/RINCASSO	STATUA/DECORAZIONE FIG.	DIPINTO FIGURATIVO	MERIDIANA	INSEGNA	STEMMA	TARGA VIA	N°CIVICO		
I	II	III	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		
	MURATURA				4	4																4	4																												

ELEMENTI RELATIVI ALL'INTERA FACCIATA

■ FACCIATA VERSO VIA ☐ FACCIATA LATERALE ☐ FACCIATA CORTILE ☐ ALTRI | ☐ NORD ☐ SUD ☐ EST ■ OVEST | ■ STORICA ☐ RECENTE

Muro di recinzione in muratura
Conserva l'allineamento del rilievo planimetrico del catasto napoleonico

Caratteristiche della facciata
In muratura
in buono stato di conservazione

Rivestimenti esterni

Particolari architettonici

Aperture
Cancello in ferro a barre verticali arcuato

Gronda

Annotazioni
L'edificio conserva le caratteristiche dell'impianto